

学校法人 郡山開成学園 学校施設耐震化状況

(郡山女子大学、郡山女子大学短期大学部、郡山女子大学附属高等学校、郡山女子大学附属幼稚園)

学校法人 郡山開成学園では、学生、生徒、園児の安全を確保するために、学校施設の耐震化工事を完了しております。
2020年4月1日現在の郡山女子大学、郡山女子大学短期大学部、郡山女子大学附属高等学校、及び郡山女子大学附属幼稚園の耐震化の進捗状況については、以下をご覧ください。

	保有面積 (①) m ²	新耐震基準 で建築 (②) m ²	旧耐震基準で建築(③)		耐震診断実施済(④=⑤+⑥)			耐震診断 未実施 (⑦) m ²	耐震化率 (②+⑤)／① %
			m ²	m ²	耐震診断 実施率 (④／③) %	耐震性あり (⑤) m ²	耐震性なし (⑥) m ²		
郡山女子大学 郡山女子大学 短期大学部	32,387	16,969	15,418	15,418	100	15,418	0	0	100
郡山女子大学 附属高等学校	15,489	2,611	12,878	12,878	100	12,878	0	0	100
郡山女子大学 附属幼稚園	1,214	0	1,214	1,214	100	1,214	0	0	100
全 体	49,090	19,580	29,510	29,510	100	29,510	0	0	100

※1 旧耐震基準で建築とは、1981年6月1日改正の新耐震基準(建築基準法施行令)施行以前に建築された建物をいう。

※2 保有面積から小規模建物面積(倉庫、守衛所、物置等)を除く